

ESTACIONES DE SERIE

- 1ª Estación:** Bandeja de turbios y centrado del agujero de la barrica.
- 2ª Estación:** Lavado con agua a alta presión fría o caliente.
- 3ª Estación:** Módulo de escurrido con bandeja para canalización de agua residual de lavado.

ESTACIONES OPCIONALES Y EXTRAS

- Rampa con recogida de turbios.
- Secado interior de la barrica por soplado de aire a presión.
- Vaporizado de la barrica de 100° a 150°C.
- Sulfitado interior por inyección de gas sulfuroso.
- Lavado interior de la barrica con agua ozonizada.
- Mesa de carga y descarga con rack.
- Carga y descarga de barricas en soporte.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Pantalla de visualización y control con autómata programable.
- Protecciones eléctricas y parada de emergencia.
- Temporizador para todas las tareas del proceso.
- Arcos y vallas de protección en acero inoxidable.
- Rampas de carga, escurrido y descarga de barricas.
- Grupo motobomba para elevación y descenso de la plataforma.
- Contador de barricas tratadas.

EQUIPO DE PRESIÓN RECOMENDADO

- Potencia: 5,5 C.V.
- Presión mínima: 100 bar.
- Caudal mínimo: 15 l./min.
- Tensión trifásica: 230/400 V. 50-60 Hz.

** Dependiendo de las opciones escogidas en la máquina, es posible necesitar más de una hidrolavadora. Los equipos auxiliares no están incluidos*



Potencia total (C.V.)
Dimensiones* (L x a x an)
Peso en vacío (Kgs)
Tensión trifásica (v)
Material
Tiempo mínimo lavado
Temp. de agua (°C)
Rango de presión (bar)
Caudal y presión de impacto

Según opciones
5470x1750x1350
285
240/400 - 50Hz
Acero Inox Aisi 304
90''
60 - 90
80 - 150
Según equipo conectado

Más información en ...

www.ekin-sa.com

Tel. (+34) 948 770 350
 Pol. Ind. Castejón – Parcelas 31-32
 E-mail: info@ekin-sa.com